

Lachova ul. č. 37, Bratislava


Rok spracovania projektovej dokumentácie:	2001	
Stavebná sústava:	BANKS-S	
Materiál pôvodného obvodového plášťa:	pórobetón	
Počet podlaží spolu:	14	
Počet nadzemných podlaží:	13	
Počet podzemných podlaží:	1	
Počet obytných podlaží:	12	
Počet nebytových podlaží:	2	

Charakteristika zateplenia:

Tepelnoizolačný systém:	kontaktný tepelnoizolačný systém
Tepelnoizolačný materiál:	hr. 60 mm
Povrchová vrstva:	omietka
1.NP:	bez zateplenia
Systémová porucha:	porucha vystupujúcich konštrukcií schodiskového priestoru bytového domu, porucha obvodového plášťa zo spínaných pórobetónových dielcov bytového domu, porucha predsadenej lodžie a súvisiaceho obvodového plášťa zo spínaných pórobetónových dielcov bytového domu




severovýchodný pohľad



juhovýchodný pohľad - systémová porucha
nebola odstránená

Začiatok zateplenia:



začiatok zateplenia je
v úrovni hornej hrany límca



pohľad na plastové okno,
nedotmelené nadpražie




viditeľný pôvodný oceľový
osadzovací rám



nedostatočné vyloženie
parapetného plechu



pohľad na pôvodné
drevené okno



dodatočne vymieňaný
parapetný plech




nedotmelené nadpražie


Schodiská - systémová porucha:




na schodiskách sa pôvodné copilitové
sklené tvarovky nahrádzajú za plné
parapety a nové plastové okná



styk obvodového plášťa a schodiska



nekvalitne vykonaná vrchná povrchová vrstva



nekvalitne prevedený detail pri dilatácii medzi bytovými domami

